



abfluss ass dröge

Hilfe für Rohre 365 Tage im Jahr

Liebigstraße 64

22113 Hamburg

☎ (040) 68871570

☎ (040) 688715744

✉ info@abfluss-ass.de

Dokumentation

TV-Kanaluntersuchung

Auftraggeber

Auftragnehmer

abfluss-ass Dröge GmbH & Co.KG

Auftragsdatum

Auftragsnummer

Auftragsbezeichnung

Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-T30

Auftragsart

Dichtheitsprüfung

Auftragskennung

Inspektionsort

Inspektionszweck

Inspektionsdatum Ende

Projekt

Norm

Isybau XML


erstellt mit can3D®

Projekt Fotos

Auftragsbezeichnung
Auftragsnummer

Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-T30

Auftragskennung 1
Auftragsdatum 24.01.2025



Aufmaßblatt

Auftraggeber

Auftragnehmer

Auftragsbezeichnung

abfluss-ass Dröge GmbH & Co.KG

Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-T30

Auftragsart

Auftragsnummer

Auftragskennung

Dichtheitsprüfung

1




Auftragsdatum

	Gesamt	Insp. m
Länge aller Leitungen	77,83	77,83
Anzahl Schächte (Schachtinspektion)	5	5,72
Summe aller Fotos	139	

[illegible]

Leitungsbericht

Isybau XML Ortsteilname Straßenname	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum	
	MW02RR01		Inspektionsnummer 2	
	Knoten Zulauf	Knoten Zulauf Typ		
	Knoten Ablauf	Knoten Ablauf Typ	Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung	
MW02				
Kanalart	Mischwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil		Profilart	Kreisprofil
Kantentyp			Profilhöhe (mm)	150
AnschlussArt			Profilbreite (mm)	
Material	Polyvinylchlorid hart			
Innenschutz	Nicht vorhanden			
Einzelheiten zur Auskleidung			Regeleinzelrohrlänge	1,0
Inspektionsverfahren	TV-Untersuchung		Wetter	kein Niederschlag
Name des Inspektors			Inspektionsart	Schiebekamera
Herkunft der Materialangaben	Feststellung vor Ort		Inspektionslänge (m)	9,5
Herkunft der Profilhaße	aus Stammdaten		Temperatur (°C)	5
Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen		Reinigung	Ja
Fixierung			Entfernung	
Bezugspunkt Lage	Innenseite der Wand am Anfangsknoten			



Alle Messwerte ohne Gewähr.

Leitungsbericht


Isybau XML	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum
	MW02RR01		
	Knoten Zulauf	Knoten Zulauf Typ	Inspektionsnummer
	MW02RR01		2
Straßenname	Knoten Ablauf	Knoten Ablauf Typ	Inspektionsrichtung
	MW02		gegen Fließrichtung



Alle Messwerte ohne Gewähr.

Leitungsbericht




Isybau XML	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum
Ortsteilname	MW02RR01	Knoten Zulauf	Inspektionsnummer
Straßenname	MW02RR01	Knoten Zulauf Typ	2
	MW02	Knoten Ablauf Typ	Inspektionsrichtung
			gegen Fließrichtung



Alle Messwerte ohne Gewähr.

Leitungsbericht





Isybau XML Ortsteilname Straßenname	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum
	MW02RR01		Inspektionsnummer
	Knoten Zulauf	Knoten Zulauf Typ	2
	MW02RR01		Inspektionsrichtung
	Knoten Ablauf	Knoten Ablauf Typ	gegen Fließrichtung
	MW02		



Alle Messwerte ohne Gewähr.

Leitungsbericht





Isybau XML	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum
	MW02RR01		
	Knoten Zulauf	Knoten Zulauf Typ	Inspektionsnummer
	MW02RR01		2
Straßenname	Knoten Ablauf	Knoten Ablauf Typ	Inspektionsrichtung
	MW02		gegen Fließrichtung



Alle Messwerte ohne Gewähr.

Leitungsbericht




Isybau XML	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum
Ortsteilname	MW02RR01	Knoten Zulauf	Inspektionsnummer
Straßenname	MW02RR01	Knoten Ablauf Typ	2
	MW02	Knoten Ablauf Typ	Inspektionsrichtung
			gegen Fließrichtung



Alle Messwerte ohne Gewähr.

Leitungsbericht

Isybau XML	Objektbezeichnung		Inspektionsdatum
	MW02RR01		
	Knoten Zulauf	Knoten Zulauf Typ	Inspektionsnummer
	MW02RR01		2
Straßenname	Knoten Ablauf	Knoten Ablauf Typ	Inspektionsrichtung
	MW02		gegen Fließrichtung



Alle Messwerte ohne Gewähr.